



**Дефектная ведомость № 36-М на замену входной металлической двери в
помещении выдачи молока, корпус №10а, отд.20**



№	Характеристики	Ед.изм	Количество	Примечание
Дверной блок				
1	Размеры проема (В*Н)	мм	960*1930	
2	Количество створок	шт	1	
3	Основная створка (левая/правая)		правая	
4	Количество петель на основной створке	шт	2	
5	Обшивка металлом с двух сторон	да/нет	да	
6	Окраска дверного блока	да/нет	да	Цвет : Ral 7035
7	Утепление/Звукоизоляция	да/нет	да	
8	Замок врезной с ручками, со сменным цилиндром	шт	1	
9	Доводчик	шт	1	
10	Порог	да/нет	да	
11	Противопожарная дверь	да\нет	нет	

Дефектная ведомость № 81-М на замену дверей в корпусе № 10А, 3 эт., отд.39

Расположение: Корпус № 10А, 3 эт., коридор, выход на пожарную (эвакуационную) лестницу



№	Характеристики	Ед.изм	Количество	Примечание
Дверной блок				
1	Дверь двухстворчатая металлическая противопожарная EI60, замок врезной с ручками со сменным цилиндровым механизмом (ключ/вертушек), доводчик, два шпингалета в одной створке, цвет Ral 7035(светло-серый)	шт	1	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2400*1200	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж дверного блока	шт	1	
4	Проём в стене из кирпича t=510 мм без четвертей			
